



COMUNE DI ACI CASTELLO  
Libero Consorzio di Catania

4<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio –  
Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Fin. Extra comunali - Pesca

VERBALE N. 32  
del 3 NOVEMBRE 2014

Convocazione prot. n.0019865 del 22/10/2014

L' anno duemilaquattordici il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00 presso la sede Comunale di Acì Castello, e' convocata la 4<sup>^</sup> C.C.P. Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio – Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Finanziamenti Extra comunali – Pesca " con il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
2. Sopralluoghi presso le Scuole : " G. Verga – Falcone – Rimini"
3. Verifica piano di Protezione Civile;
4. Varie ed eventuali.

Si dà atto che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Zagame Nicola	PRESIDENTE	PRESENTE	Esce alle ore 12,15
La Rosa Francesco	VICE PRESIDENTE	ASSENTE	
Zappalà Sebastiano	COMPONENTE	PRESENTE	
Sciacca Orazio	COMPONENTE	PRESENTE	Sost. Il consigliere Maugeri A. Esce alle ore 12,15
Tosto Salvatore	COMPONENTE	P.	Entra alle ore 11,35

La seduta è pubblica.

Il presidente constatato il numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta alle ore 11,00.

Considerato che i verbali precedenti non sono ancora redatti, la commissione passa a relazionare quanto emerso dal sopralluogo effettuato il 30/10/2014, presso l'istituto R. Rimini di Ficarazzi, iniziando a commentare le immagini fotografate ed allegate al presente verbale:

Foto n.1 e 2 : – All'ingresso si nota la pavimentazione del cortile che è alquanto dissestata.

Dalle foto n. 3 - 4 -5 -6- 7 – 8 si evidenzia come i pilastri sono ammalorati e con evidenti segni di rigonfiamento del ferro interno, il quale risulta scoperto e preda delle intemperie.

Foto n. 9 : La ringhiera della scala esterna da cui si accede al piano superiore risulta essere pericolosa per i ragazzi, pertanto la commissione ritiene sia, necessaria un'adeguata protezione.

Foto n. 10-11-12-13-14-15-16 : - La pavimentazione dei corridoi interni e delle aule risultano vetuste ed in più parti con evidenti segni di usura e rigonfiamenti, tale da rendere lo stesso, difforme e poco agevole sia agli adulti che ai ragazzi.

Foto n. 17-18-19 :- Si evidenzia oltretutto, come dentro il deposito del sottoscala siano presenti evidenti infiltrazioni di acqua.

La Commissione rileva inoltre che in alcune aule gli armadi non sono ancorati al muro ( FOTO N. 20 ).

Foto n. 21-22-23-: Nel corridoio si notano delle prese elettriche di cui si segnala l'alta pericolosità.


Foto n. 24 – La commissione nota, alcune evidenti crepe sulle pareti, al piano inferiore, le stesse, come viene riferito, sono sotto osservazione e che già si è provveduto a monitorare la situazione attraverso la collocazione di vetrini come evidenziato dall'immagine.

La commissione, prosegue nella verifica del piano superiore che è allo stato attuale, interdetto agli alunni. - Rileva profonde crepe nel muro perimetrale all'ingresso del piano superiore come da Foto n.25.

Escono i consiglieri Zagame N. e Maugeri A. alle ore 12,15

La commissione proseguirà la disamina delle Fotografie allegate al presente verbale, la prossima seduta poiché per mancanza di numero legale la seduta è sciolta alle ore 12,15.

Il Segretario della Commissione



Il Presidente della 4<sup>a</sup> C.C.P.  
Consigliere Zagame Nicola

