COMUNE DI ACI CASTELLO
Provincia di Catania
5^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N. 36 del 29/03/2013

Convocazione prot. n. 0006360 *del 22/03/2013*

L' anno duemilatredici il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore 12.00. presso la sede Comunale di Aci Castello, si e' riunita la 5° Commissione Consiliare Permanente .

1)- Lettura e approvazione verbali precedenti.
2)- Riesame Regolamento verde pubblico
3) – Sopralluogo Cimitero Comunale
4) Richiesta discussione in Consiglio Comunale , o.d.g. Mancanza posti per sepoltura cimitero;
5) Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Zagame Nicola	Presidente	**P**	
Bonaccorso Salvatore	Vice Presidente	**P**	
Russo Filippo	Componente	**P**	
Maugeri Antonio	Componente	**P**	
Guarnera Antonio	Componente	A	Sostituisce **Crimi**

Alle ore 12.15 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
La Commissione decide all'unanimità di stendere il verbale del sopralluogo effettuato ieri in modo da segnalare gli interventi da effettuare che a nostro avviso sono indispensabili.
Nello specifico:

1) Muro perimetrale lato mare vedi foto n.1- 2- 3-4 allegate al presente verbale dalle quali si evince che il muro è parzialmente crollato con grosse fenditure in alcune parti.
2) Si evidenzia con foto n.5, 6, 7, 8, 9 che lungo il viale di ingresso al cimitero lato statale 114 vi è un albero piantato lungo i lati del viale che risulta pericolosamente inclinato verso l'interno, lo stesso potrebbe determinare pericoli per i passanti.
3) Lungo il viale delle Margherite (si integrano foto dal n.10 al n.14) si evidenzia una segnaletica pregressa da circa un anno che impedisce all'utenza di accedere per deporre i fiori perchè c'è pericolo di cedimento delle lapidi poste fino ad un'altezza di 4 metri circa a causa della notevole infiltrazione d'acqua che presumibilmente proviene dal tetto e dalla parete esterna adiacente la strada esterna come si evince dalla foto.

Non è stato possibile effettuare il sopralluogo sul tetto della struttura interessata poiché non c'era disponibilità di una scala idonea a raggiungere la superficie sovrastante.

4) Con foto n.15 e 16 si evidenziano come il monta scale all'interno del cimitero(come dichiarato dal personale) non è funzionante .
5) Dal sopralluogo effettuato all'interno dello stesso si evidenzia che esistono 2 servizi igenici non utilizzati poiché (come dichiarato dai dipendenti, non provvisto di adeguato "pozzetto"

come previde la normativa vigente) foto n.dal 17 al 21.

6) Dal sopralluogo dei diversi locali strutture contenenti i loculi si evince notevole infiltrazione d'acqua dai tetti sovrastanti poiché la coibentazione risulta in più parti crepata con evidenti infiltrazioni di acqua che riappare nei muri sottostanti vedi foto n.22 e 23 .
7) La Commissione ha visionato tutti gli alberi perimetrali ed interni al cimitero riscontrando un bisogno immediato di potatura visto che le fronde degli stessi impediscono in alcuni punti il passaggi, dal .foto n.24al 27.

La commissione decide di inviare il presente verbale, all'ufficio preposto, per gli adempimenti di competenza.

La Commissione si autoconvoca martedì ore 12.00

La Commissione si chiude alle ore 13.15.

Il Segretario Verbalizzante

COMUNE DI ACICASTELLO

Il Presidente della 5° CCP